



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران

۴۵۴۹-۲-۱۷

تجدیدنظر اول

۱۳۹۸

INSO

4549-2-17

1st Revision

2019

**Identical with
IEC 60745-2-17:
2010**

Iranian National Standardization Organization

ابزار برقی موتوردار دستی-ایمنی-
قسمت ۲-۱۷: الزامات ویژه شیارزن‌ها و
لبهزن‌ها

**Hand-held motor-operated electric
tools – Safety-
Part 2-17: Particular requirements for
routers and trimmers**

ICS:25.140.20

استاندارد ملی شماره ۱۷-۴۵۴۹ (تجددیدنظر اول): سال ۱۳۹۸

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج- ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل سازندگان، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«ابزار برقی موتوردار دستی - ایمنی - قسمت ۲: الزامات ویژه شیارزنها و لبهزنها»

سمت و / یا محل اشتغال:

آزمایشگاه فرا مجریان داده پرداز

رئیس:

کامل زاده، مهدی
(کارشناسی مهندسی کامپیووتر - سختافزار)

دبیر:

پژوهشگاه استاندارد

طاهرخانی، فاطمه
(کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان ملی استاندارد

آیتی، زهرا سادات
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

آزمایشگاه آروین آزمای سرمد

جهانگیری، سعید
(کارشناسی مهندسی جوش)

آزمایشگاه آزمون دقیق کوشما (سهامی خاص)

حقيقی، رؤیا
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

آزمایشگاه آزمون گستر مینا

شاهی، محمد
(کارشناسی مهندسی متالوژی)

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

شجاعیان، آنوش
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

شریفی، حمید
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

پژوهشگاه استاندارد

شیرازی میگون، مریم
(کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - سامانه های اطلاعاتی پیشرفته)

آزمایشگاه آروین آزمای سرمد

مدادی، محسن
(کارشناسی ارشد مهندسی انرژی)

ویراستار:

سازمان ملی استاندارد ایران

یوسف زاده فعال دقیقی، بهاره
(کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعریف
۲	۴ الزامات عمومی
۲	۵ شرایط عمومی درمورد آزمون‌ها
۲	۶ در حال حاضر خالی می‌باشد
۲	۷ طبقه‌بندی
۲	۸ نشانه‌گذاری و دستورالعمل‌ها
۳	۹ حفاظت در برابر دسترسی به قسمت‌های برق‌دار
۳	۱۰ راهاندازی
۳	۱۱ توان ورودی و جریان
۳	۱۲ گرمایش
۳	۱۳ جریان نشت
۳	۱۴ مقاومت در برابر رطوبت
۴	۱۵ استقامت الکتریکی
۴	۱۶ حفاظت اضافه‌بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط
۴	۱۷ دوام
۴	۱۸ کارغیرعادی
۴	۱۹ خطرات مکانیکی
۵	۲۰ استقامت مکانیکی
۶	۲۱ ساختمان
۶	۲۲ سیم کشی داخلی
۶	۲۳ اجزای متشكله
۶	۲۴ اتصالات تغذیه و کابل‌ها و بندهای قابل انعطاف خارجی
۶	۲۵ ترمینال‌های هادی‌های خارجی
۶	۲۶ پیش‌بینی اتصال زمین

صفحه	عنوان
۶	۲۷ پیچ‌ها و اتصالات
۶	۲۸ فواصل هوایی، خزشی و فواصل میان عایقی
۶	۲۹ مقاومت در برابر گرما و آتش و ایجاد مسیر خزشی
۷	۳۰ مقاومت در برابر زنگزدگی
۷	۳۱ تابش، مسمومیت و خطرات مشابه
۸	پیوست‌ها
۹	پیوست ذ (الزامی) ابزار باتری‌دار و بسته‌های باتری
۱۰	پیوست ر (الزامی) ابزارهای باتری‌دار و بسته‌های باتری-مجهز به اتصالات تغذیه یا منابع غیر ایزوله
۱۱	پیوست ز (الزامی) ایمنی میزکار برای کار با ابزار برقی موتوردار دستی
۳۲	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد «ابزار برقی موتوردار دستی- ایمنی- قسمت ۱۷-۲: الزامات ویژه شیارزن‌ها و لبهزن‌ها» که نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هزار و دویست و هفدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنوجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

با انتشار این استاندارد، استاندارد ملی ایران شماره ۱۸-۲۰۴۹: سال ۱۳۷۹ ابطال می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

IEC 60745-2-17:2010, Hand-held motor-operated electric tools – Safety-Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers

مقدمه

این استاندارد باید همراه استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ «ابزار برقی موتوردار دستی - ایمنی - قسمت ۱: الزامات عمومی» به کار رود.

در این استاندارد بندهای نظیر در استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ باید طوری تغییر داده شده یا تکمیل گردد تا بتوان آن را به عنوان «الزامات ویژه شیارزنها و لبهزنها» به کاربرد.

چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ توضیحی داده نشده باشد، این بند از استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ بدون تغییر به همان صورت کاربرد دارد.

در متن این استاندارد، هر جا که عبارت «اضافه شود»، «تغییر داده شود» یا «جایگزین شود» در مورد یک بند بیان شده باشد، الزامات مربوط به ویژگی های آزمون با یادآوری های ارائه شده در بند نظیر در استاندارد ملی ایران ۱ ۴۵۴۹ باید به همان ترتیب تطبیق داده شوند.

شماره گذاری شکل ها و بندهایی که علاوه بر قسمت اول آمده اند با عدد ۱۰۱ شروع می شوند.
پیوستهایی که علاوه بر قسمت اول باشند با حروف (الف-الف)، (ب-ب) و مانند آن اسم گذاری می شوند.

ابزارهای برقی موتوردار دستی- ایمنی- قسمت ۲-۱۷: الزامات ویژه شیارزنها و لبهزنها

۱ هدف و دامنه کاربرد

بند ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۸ با در نظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:

اضافه شود:

این استاندارد برای شیارزنها و لبهزنها کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

بند ۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۸ کاربرد دارد.

۳ اصطلاحات و تعاریف

بند ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۸ با در نظر گرفتن موارد زیر کاربرد دارد:

تعاریف تکمیلی:

۱۰۱-۳

شیارزن

router

ابزار طراحی شده برای مجهرشدن به تیغه برنده گردان و یک پایه که امکان کنترل برش شیارها یا شکل دادن به لبه مواد مختلف را می‌دهد.

۱۰۲-۳

لبهزن

trimmer

ابزار طراحی شده برای مجهرشدن به تیغه برنده گردان و یک پایه که امکان کنترل لبهزنی لمینت^۱ یا مواد مشابه را می‌دهد.

۴ الزامات عمومی

بند ۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۵ شرایط عمومی در مورد آزمون‌ها

بند ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۶ در حال حاضر خالی می‌باشد

۷ طبقه‌بندی

بند ۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۸ نشانه‌گذاری و دستورالعمل‌ها

بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ به جز موارد زیر کاربرد دارد:

۱-۸ اضافه شود:

- سرعت بی‌باری اسمی بر حسب دور بر دقیقه.

۱-۱۲-۸ اضافه شود:

- ابزار برقی را با استفاده از سطوح عایق‌شده دست گیره‌ها نگهدارید، زیرا ممکن است دستگاه برش با بند تغذیه خود تماس پیدا کند. برش سیم برق ممکن است باعث برق‌دار شدن قسمت‌های فلزی ابزار شده و می‌تواند باعث ایجاد شوک الکتریکی کاربر شود.

- از گیره‌ها یا سایر روش‌های کاربردی برای محکم کردن و نگهداشتن قطعه‌کار به میزکار استفاده کنید. نگهداشتن قطعه‌کار توسط دست یا در مقابل بدن آن را بی‌ثبات کرده و ممکن است باعث از دست رفتن کنترل قطعه‌کار شود.

۱-۱۲-۸-الف اضافه شود:

۷- جزئیات نوع تیغه‌های برنده که برای این ابزار طراحی شده است.

۸- توجه به ضرورت استفاده از سری‌ها^۱ با قطر صحیح پایه^۲ و مناسب با سرعت ابزار.

۹- اطلاعات مربوط به قطر پایه سری که برای گیره^۳ طراحی شده است.

1- bits

2- shank

3- collet

۹ حفاظت در برابر دسترسی به قسمت‌های برق‌دار

بند ۹ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۰ راه‌اندازی

بند ۱۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۱ توان ورودی و جریان

بند ۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۲ گرمایش

بند ۱۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ به جز موارد زیر کاربرد دارد:

۴-۱۲ جایگزین شود:

ابزار برای ۱۵ چرخه به کارانداخته می‌شود، هر چرخه یک دوره عملکرد پیوسته به مدت ۱ min و یک دوره استراحت به مدت ۱ min درحالی که ابزار خاموش است را شامل می‌شود. در طول دوره‌های کارکرد، ابزار با استفاده از یک تنظیم ترمز به گونه‌ای بارگذاری می‌شود تا توان اسمی یا جریان اسمی به دست آید. افزایش دما در انتهای دوره «روشن» «پانزدهم، اندازه‌گیری می‌شود یا در صورت اعلام سازنده ابزار می‌تواند تا رسیدن به حالت پایداری دما به‌طور مداوم به کار انداخته شود.

۱۳ جریان نشت

بند ۱۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۴ مقاومت در برابر رطوبت

بند ۱۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۵ استقامت الکتریکی

بند ۱۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۶ حفاظت اضافه‌بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط

بند ۱۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۷ دوام

بند ۱۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۸ کار غیروعادی

بند ۱۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱۹ خطرات مکانیکی

بند ۱۹ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۱-۱۹ جایگزین شود:

شیارزن‌ها باید با یک صفحه اصلی که تیغه برنده را در سطح صفحه در برگرفته است مجهز شده باشد به‌طوری‌که از تماس ناخواسته با تیغه برنده در طول کارعادی جلوگیری کند. مطابقت، با بازرسی بررسی می‌شود.

بندهای اضافه شده:

۱۰۱-۴-۱۹ درصورتی که جرم دستگاه از ۲ kg بیشتر باشد، حداقل نصب دو دستگیره الزامی است.

دستگیره‌ها باید به‌گونه‌ای شکل داده شده یا قرارگرفته شده باشند که ریسک تماس ناخواسته دست کاربر با قسمت‌های گردان را به حداقل برساند. برای مثال، جلوگیری از تماس ناخواسته دست کاربر هنگامی کافی است که سطح دستگیره به پوشش‌های مناسب یا مانع در انتهای آن در نزدیک بدنه ابزار مجهز شده باشد یا فاصله اندازه‌گیری تعریف شده از یک نقطه معین بر روی سطح دستگیره تا تیغه برنده حداقل ۱۲۰ mm باشد.

مطابقت، با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود. اندازه‌گیری باید به صورت فاصله زنجیره‌ای^۱ انجام شود (به شکل ۱۰۱ مراجعه شود).

با تنظیم صفحه اصلی به‌اندازه بیشینه عمق برش به‌منظور تعیین نقطه اندازه‌گیری روی دستگیره کمکی، مراحل زیر را دنبال کنید.

الف- نسبت به سطح صفحه اصلی و بر روی دستگیره نزدیک‌ترین نقطه را (الف) و دورترین نقطه را (ب) تعیین نمایید. به فاصله مساوی از نقاط الف و ب یک خط متقطع افقی موازی صفحه اصلی و سطح گیره ترسیم کنید.

ب- نقطه روی خط متقطع سطح دستگیره با بزرگ‌ترین فاصله ساعی از خط مرکزی محور چرخان به عنوان نقطه اندازه‌گیری تعریف شده است.

در صورتی که محفظه موتور به طور مناسب شکل داده شده باشد، می‌تواند به عنوان دستگیره در نظر گرفته شود.

جرم، بدون لوازم جانبی به عنوان مثال مرغک^۱، تیغه‌های برنده و کابل یا بند قابل انعطاف، اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که محفظه موتور به عنوان تنها محل گرفتن سطح دستگیره در نظر گرفته شده باشد، باید طوری شکل داده شده باشد که ریسک تماس ناخواسته دست کاربر با قسمت‌های در حال چرخش را به حداقل برساند. اگر مانع به ارتفاع ۶ mm بین سطح قرار گرفتن سطح دستگیره و تیغه برنده یا در محل کلید اصلی در حداقل فاصله‌ای ۱۲۰ mm از تیغه برش دهنده وجود داشته باشد با توجه به هر صفحه که ممکن است نصب شود، در نظر گرفته می‌شود که از تماس ناخواسته دست کاربران به اندازه کافی جلوگیری شده است.

عناصر تنظیم‌کننده‌ای که می‌توانند در زمان کارکرد ابزار، تنظیم مجدد شوند، به عنوان مثال «عمق سنج چرخی»^۲، باید به گونه‌ای قرار گرفته باشد که از تماس با قسمت‌های در حال چرخش اجتناب شود.

مطابقت با بازرسی بررسی می‌شود.

۱۰۱-۱۹ سرعت بی‌باری محور چرخان در ولتاژ اسمی یا در حد بالای گستره ولتاژ، باید از ۱۱۰٪ سرعت بی‌باری اسمی بیشتر شود.

مطابقت، با اندازه‌گیری سرعت محور چرخان بعد از اینکه ابزار برای ۱۵ min در حالت بی‌باری به کار آنداخته شده است، بررسی می‌شود.

۲۰ استقامت مکانیکی

بند ۲۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۱ ساختمان

بند ۲۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد.

1-mandrels
2-revolving depth gauge

۲۲ سیم کشی داخلی

بند ۲۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۳ اجزاء متشكله

بند ۲۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۴ اتصالات تغذیه و کابل‌ها و بندهای قابل انعطاف خارجی

بند ۲۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۵ ترمینال هادی‌های خارجی

بند ۲۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۶ پیش‌بینی اتصال زمین

بند ۲۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۷ پیچ‌ها و اتصالات

بند ۲۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۸ فواصل هوایی، خزشی و فواصل میان عایقی

بند ۲۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۲۹ مقاومت در برابر گرما و آتش و ایجاد مسیر خزشی


بند ۲۹ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۳۰ مقاومت در برابر زنگ زدگی

بند ۳۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۴۵۴۹ کاربرد دارد.

۳۱ تابش، مسمومیت و خطرات مشابه

بند ۳۱ استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۴۹-۱ کاربرد دارد.



راهنمای:

: ۱ نقاط اندازه‌گیری تعریف شده

B: نقاط مرجع

شکل ۱۰۱- اندازه‌گیری فاصله بین دستگیره و تیغه برنده

پیوست‌ها

پیوست‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ با در نظر گرفتن مطالب زیر کاربرد دارند.

پیوست ذ

(الزامی)

ابزار باتری دار و بسته های باتری

ذ-۱ اضافه شود

تمامی بندهای این استاندارد با در نظر گرفتن تغییرات زیر کاربرد دارد.

ذ-۸-۱-۱-۱۲ اضافه شود

- از گیره ها یا سایر روش های کاربردی برای محکم کردن و نگهداشتن قطعه کار به میز کار پایدار استفاده کنید. نگهداشتن قطعه کار توسط دست یا در مقابل بدن آن را بی ثبات کرده و ممکن است باعث از دست رفتن کنترل قطعه کار شود.

ذ-۱۲-۴ این زیربند کاربرد ندارد.

ذ-۲۱-۲-۱۸ زیربند های این استاندارد با در نظر گرفتن موارد زیر جایگزین شود:

برای جلوگیری از به کار آندازی ناخواسته، راه اندازی ابزار هنگامی که یک گوی با قطر mm (100 ± 1) در هر راستا با یک حرکت خطی که به کلید کنترل تغذیه اعمال می شود نباید امکان پذیر باشد.

یا

کلید تغذیه باید با دو عمل غیر مشابه و جداگانه موتور را روشن کند (به عنوان مثال یک کلید تغذیه برای بستن اتصالات و روشن شدن موتور، قبل از اینکه بتواند حرکت جانبی داشته باشد باید تحت فشار قرار گیرد).

مطابقت، با بازرسی و آزمون دستی بررسی می شود.

پیوست ر

(الزامی)

ابزارهای باتری دار و بسته‌های باتری - مجهز به اتصالات تغذیه یا منابع غیر ایزوله

ر-۱ اضافه شود:

بندهای این استاندارد ملی با تغییرات زیر کاربرد دارد:

ر-۲۱-۲۱۸-۲ زیربندهای این استاندارد با در نظر گرفتن موارد زیر جایگزین شود:

برای جلوگیری از به کار اندازی ناخواسته، راهاندازی ابزار هنگامی که یک گوی با قطر mm (100 ± 1) در هر راستا با یک حرکت خطی که به کلید کنترل تغذیه اعمال می‌شود نباید امکان پذیر باشد.

یا

کلید تغذیه باید با دو عمل غیر مشابه و جداگانه موتور را روشن کند (به عنوان مثال یک کلید تغذیه برای بستن اتصالات و روشن شدن موتور، قبل از اینکه بتواند حرکت جانبی داشته باشد باید تحت فشار قرار گیرد).

مطابقت، با بازررسی و آزمون دستی بررسی می‌شود.

پیوست ز

(الزامی)

ایمنی میز کار

برای کار با ابزار برقی موتوردار دستی

یادآوری - زیربندها، جدول‌ها و شکل‌هایی که علاوه بر بندهای پیوست ز که در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ ذکر شده‌اند از شماره ۳۰۱ شروع می‌شوند تا از سایر زیربندهای تکمیلی پیوست ز در در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ متمایز باشند، زیربندهای دیگر از ۲۰۱ شروع می‌شوند.

ز-۱ هدف و دامنه کاربرد

بند-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ به جز موارد زیر کاربرد دارد:

اضافه شود:

این پیوست برای میزهای کار با بیشینه قطر سوراخ ۱۰۵ mm مجهز به شیارزن موتوردار دستی در نظر گرفته شده که برای برش چوب و مواد مشابه، به کار می‌رود.

تمام بندهای پیوست ز استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ کاربرد دارد مگر اینکه در این پیوست به گونه‌ای دیگر مشخص شده باشد.

ز-۳ اصطلاحات و تعاریف

تعاریف تکمیلی:

ز-۳۰۱

میز کار شیارزن‌های دستی

table for hand-held routers

سکویی برای نصب یک شیارزن دستی در یک موقعیت ثابت که می‌توان شبیه به ماشین قالب‌گیری قائم^۱ مورداستفاده قرار گیرد. (به شکل ز-۳۰۱ مراجعه شود)

ز-۳۰۲

راسته کاری

straight work

ماشین کاری یک قطعه کار که یک سمت آن در تماس با میز کار و سمت دیگر آن در تماس با یک افزاره هدایت کننده مانند حفاظ یا شیار راهنمای است و محل شروع کار در یک سمت قطعه و در سمت دیگر آن ادامه پیدا می کند.

ز-۳۰۳

منحنی کاری

curved work

ماشین کاری یک قطعه منحنی با ایجاد تماس یک سمت قطعه با میز کار (اگر قطعه در یک قید^۱ قرار دارد، قید در تماس با میز است) و سمت دیگر قطعه در تماس افزاره مرجع قائم مانند پایه، پین راهانداز یا حلقه راهنمای است.

ز-۳۰۴

لگدنزی

kickback

حرکت سریع قطعه کار در راستای مخالف برش است.

ز-۳۰۵

منحنی کاری یا راسته کاری محدود

stopped straight or curved work

ماشین کاری تنها قسمتی از طول قطعه کار است.

ز-۳۰۶

حصار

fence

ساختاری خطی که راهنمای قطعه کار و متصل به میز است.

¹-jig

۳۰۷-۳

افزاره فشار

pressure device

وسیله‌ای که به قطعه کار فشار وارد می‌کند تا آن را در تماس با حصار یا میز نگه دارد.

۳۰۸-۳

بیشینه قطر تیغه برنده

maximum cutter diameter

بیشینه قطر لوازم جانبی برش‌دهنده D_{max}

ز-۸ نشانه‌گذاری و دستورالعمل‌ها

ز-۸-۱ جایگزین شود:

میز کار شیارزن‌ها باید به صورت زیر نشانه‌گذاری شوند:

- نشانه‌گذاری راستای چرخش ابزار برش، روی میز یا روی محافظ میز کار توسط یک فلش برجسته یا فرورفته یا به هر وسیله دیگری به طور قابل مشاهده و بادوام نشان داده شود.
- راستای ورودی قطعه کار؛
- ولتاژ اسمی و بیشینه توان یا جریان ورودی اسمی؛
- بیشینه قطر برش D_{max} ;
- شرح جزئیات یا فهرستی از شیارزن‌ها مجاز هستند که باید بر روی میز شیارزن نصب شوند.

مطابقت، با بازرسی بررسی می‌شود.

ز-۸-۱۲ اضافه شود

دستورالعمل استفاده باید به هشدارهای متناسب با ابزار در دفترچه راهنمای شیارزن ارجاع دهد، به علاوه دستورالعمل باید هشدارهای خطرات زیر و/یا شرایط مخاطره‌آمیز و دیگر دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با استفاده ایمن را شامل شود:

- دستورالعمل جهت استفاده صحیح از حلقه‌های میز در رابطه با اندازه ابزار برش
- ضرورت پوشیدن همیشگی تجهیزات حفاظت شخصی مناسب شامل:
 - محافظ گوش برای کاهش ریسک کم شناوی؛
 - محافظ تنفسی یا ماسک برای کاهش ریسک ناشی از تنفس گردوغبار مضر؛

- دستکش برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در هنگام در دست گرفتن مجموعه برش‌دهنده^۱ و مواد سخت که لبه‌های تیز دارند.
 - عینک ایمنی برای جلوگیری از آسیب چشمی که از ذرات پرتاب شده در هوا ایجاد می‌شود.
 - احتمال تماس مجموعه برش‌دهنده با دست و انگشتان کاربر، باید دستورالعمل در مورد نحوه صحیح محافظت و چگونگی تنظیم حفاظتها برای جلوگیری از دسترسی به ابزار برش که از آن استفاده نمی‌شود، داده شود؛
 - احتمال لگدنزی و واکنش سریع و به دوراز انتظار قطعه کوچک کنترل نشده از قطعه کار در راستای مخالف ورودی برش وجود دارد باید دستورالعمل در مورد استفاده از وسایل تکمیلی مانند ابزار دارای فشار افقی در هنگام کار با قطعه‌های باریک، داده شود تا از ایمنی کار اطمینان حاصل شود؛
 - موقعیت‌های خطرناک به علت بلند کردن کنترل نشده قطعه کار؛
 - در هنگام انجام منحنی کاری، ضروری است قطعه کار در جهت صحیح هدایت شود تا از بروز آسیب‌های ناشی از بریدگی جلوگیری به عمل آید. باید دستورالعمل در مورد نوع محافظ یا سامانه محافظت داده شود تا از به کارگیری صحیح آن اطمینان حاصل شود؛
 - استفاده نادرست از ابزار برش، قطعه کار و وسایل راهنمای ممکن است منجر به موقعیت خطرناک شود. باید دستورالعمل به منظور آموزش کاربر در مورد نحوه در دست گرفتن قطعه کار، استفاده، تنظیمات و به کارگیری گیره‌های قطعه کار و وسایل راهنمای و انتخاب ابزار، داده شود؛
 - ابزارهایی که تعمیر و نگهداری نشده‌اند، می‌توانند منجر به بروز شرایط غیرقابل کنترل شوند. دستورالعمل، باید الزاماتی را در خصوص استفاده از ابزارهای برش بر اساس دستورالعمل سازنده، تیز نگهداری و تنظیم شده‌اند ارائه دهنده؛
 - به دلیل احتمال تماس با قطعات متحرک، باید دستورالعمل در مورد خاموش کردن ماشین و خارج کردن دوشاخه از پریز هنگام تعویض قطعات یا تنظیم آن‌ها، داده شود؛
 - در هنگام راسته کاری ضروری است تا دست‌ها دورنگه داشته شوند. باید دستورالعمل لازم برای استفاده در جایی که ممکن است افزاره اعمال کننده فشار در تماس با حصار باشد، داده شود؛
 - نبودن متوقف کننده ممکن است موجب لگدنزی شود. باید دستورالعمل متوقف کننده نصب شده به پشت و/یا جلو حصار در هنگام توقف کار داده شود.
- علائم می‌تواند برای نشان دادن حالت‌های مختلف کاری مورد استفاده قرار بگیرند.

ز-۸-۲-۱۲ اضافه شود به قسمت ب- دستورالعمل‌های استفاده

- ۳۰۱- اطلاعاتی در مورد بیشینه قطر ابزار برش که میز کار برای آن توصیه می‌شود؛
- ۳۰۲- اطلاعاتی در مورد چگونگی نصب و محکم کردن شیارزن دستی به میز شیارزن؛
- ۳۰۳- در هنگام ماشین‌کاری چوب، دستورالعمل دقیق برای مونتاژ کردن صحیح یک افزاره جمع‌آوری گردوغبار؛
- ۳۰۴- تنظیم نادرست حصارها: دستورالعمل اینکه حصارها در رابطه با کارهای مختلف چگونه باید تنظیم شوند. چه موقع و چطور از یک حصار ساختگی^۱ استفاده کرد تا فاصله بین ابزار برش و صفحه حصار را به حداقل رساند؛
- ۳۰۵- احتمال اشتباه در موقعیت ابزار: دستورالعملی برای نصب صحیح ابزار برش به ماشین و ورودی قطعه کار در راستای مخالف چرخش محور چرخان؛
- ۳۰۶- دستورالعمل انتخاب سرعت صحیح مناسب با ابزار و مواد مورداستفاده؛
- ۳۰۷- اطلاعاتی درباره ابعاد قطعه کار که میز کار مناسب آن وجود دارد. اطلاعات ضروری درباره چگونگی نگهداری قطعات بلند.

ز-۱۷ دوام

ز-۱۷-۱ اضافه شود

نصب حلقه‌های میز کار باید طوری طراحی شود که از ایجاد هرگونه لرزش و شل شدن قطعات در هنگام کار جلوگیری شود.

مطابقت با آزمون‌های زیربند ز-۱۷-۲ با استفاده از کوچکترین قطر حلقه d بررسی می‌شود.

ز-۱۹ خطرات مکانیکی

بند ز-۱۹ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷-۲۰۴۹-۴۵ به جز موارد زیر کاربرد دارد:

ز-۱۹-۱-۳۰۱ میز

همان‌طور که در دستورالعمل راهنمای ز-۸-۲-۱۲-۱-۲-۱-۳۰۱ الزام شده است، ابعاد میز مطابق شکل ز-۳۰۲ باید با بیشینه قطر توصیه شده برش D_{max} مطابقت داشته باشد.

$$D_{max} \leq A$$

$$D_{max} \leq L_{in} \quad 3 \leq A \quad 1/3$$

1 - false fence

$D_{\max} \leq L_{\text{out}} \leq 3A/3$ که بزرگ‌تر باشد؛

$C \leq D_{\max} \leq 500 \text{ mm}$ بزرگ‌تر نباشد.

نحوه بستن شیارزن و هندسه ضخامت میز باید به گونه‌ای باشد که ورود پایه ابزارهای برشی توصیه شده به گیره بتواند برای تمام شیارزن‌ها مطابق زیریند ز-۸-۱ که مجازند بر روی میز شیارزن نصب شوند، به کار رود. مطابقت، با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۱ سوراخ میز، حلقه‌های میز

قطر سوراخ‌های میز d باید به شرح زیر باشد:

$$D_{\max} + 24 \text{ mm} \geq d \geq D_{\max} + 4 \text{ mm}$$

باید مجموعه‌ای از حلقه‌ها با گام‌های با بیشینه قطرهای داخلی 20 mm به منظور کاهش قطر سوراخ میز تحويل داده شود. قطر داخلی کوچک‌ترین حلقه باید بیشتر از 27 mm باشد. به شکل ز-۳۰۳ مراجعه شود.

مطابقت، با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۲ سامانه‌های راهنمای قطعه کار

ز-۱۹-۱-۳۰۲-۱ راسته کاری

در مورد راسته کاری، میز کار باید به یک حصار به عنوان یک سامانه هدایت‌کننده مجهز شده باشد. (به شکل ز-۳۰۴ مراجعه شود) مطابقت، با بازرسی بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۲-۱-۱ ابعاد حصار

برای اطمینان از پایداری عمودی قطعه کار، صفحه حصار باید:

الف - داشتن کمینه ارتفاع h برابر با 25 mm یا برابر با $2/3 D_{\max}$ که بزرگ‌تر باشد؛

ب - سطوح هدایت سمت ورودی و خروجی حصار، باید طولی بزرگ‌تر یا مساوی $A/3$ داشته باشد.

پ - هم راستایی حصار یا باید قابل تنظیم باشد و یا هنگامی که طول قابل تنظیم نیست، کمتر از 1 mm به ازای هر 100 mm طول باشد.

مطابقت با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود. هم راستایی حصار از 2 mm بالای سطح میز در نقاط انتهایی حصارها اندازه‌گیری می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۲-۲ ساختمان و تنظیمات حصار

الزامات زیر به کار می‌رود:

الف- صفحه‌های حصار باید قابل تنظیم باشد برای اینکه فضای شعاعی از ابزار برش تا حصار به اندازه کمتر از ۳ mm باشد.

ب- اگر انحراف در حرکت امکان‌پذیر باشد هم راستایی بین ورودی و خروجی صفحه حصار باید موقعی که حرکت انحرافی ناشی از یک مونتاژ یا تنظیمات مستقل باشد، حفظ شود.

پ- صفحات حصار باید در راستای عمود نسبت به سطح حصار قابل تنظیم باشند. (به شکل ز-۳۱۲ مراجعه شود)

ت- تنظیمات موارد الف، ب و پ باید بدون کمک ابزار انجام شود.

ث- باید قابلیت مونتاژ حصار به صورت ایمن به میز وجود داشته باشد.

ج- قسمتی از صفحه‌های حصار که ممکن است به صورت اتفاقی از طریق محدوده تنظیم حصار با هریک از ابزارهای برش توصیه شده در تماس باشد باید از جنس آلیاژ سبک، پلاستیک، چوب یا سایر مواد ساخته شوند تا ابزار برش را دچار آسیب نکنند.

ج- صفحات حصار باید به افزارهایی مجهز باشند که اطمینان از پیوستگی بین صفحات دیگر حصار حاصل شود یا باید مجهز به تمهیدات محکم‌سازی باشد که اجازه می‌دهد چنین افزارهایی بتوانند ثابت شود (برای مثال به حصار ساختگی).

مطابقت، با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۲-۳ منحنی کاری

برای انجام منحنی کاری، میزهای کاری با بیشینه قطر برش بزرگ‌تر از ۲۷ mm باید با یک افزاره هدایت کننده که اجازه ورود مداوم قطعه کار به طرف ابزار را داشته باشد یا باید با یک پین را انداز مناسب برای انجام منحنی کاری به همراه دستورالعمل‌هایی برای استفاده از ابزار برش حلقه توپی یکپارچه شده را ارائه دهد (به شکل ز-۳۰۵ مراجعه کنید).
مطابقت، با بازرسی بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۳۰۳ محافظت از قطعات چرخان

ز-۱۹-۱-۳۰۳-۱ حفاظت از زیر میز

باید از دسترسی به ابزار برش قرار داده شده در بین صفحه اصلی شیارزن و زیر میز جلوگیری شود.
مطابقت با بازرسی و انجام آزمون توسط انگشتک آزمون شکل ۱ بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۲-۳۰۳ حفاظت از بالای میز

برای محافظت از آن بخش از ابزار برش بالای سطح میز که برای برش موردنیاز نیست یک مانع محافظتی تعبیه شود.
مطابقت، با بازررسی بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۱-۲-۳۰۳-۱ محافظت برای راسته‌کاری

ز-۱۹-۱-۲-۳۰۳-۱-۱ محافظت ابزار برش - ناحیه برش

محافظت باید با استفاده از یک وسیله محافظ قابل تنظیم با دست یا محافظ خودتنظیم انجام شود، چنین افزارهایی مانند افزارهای فشار و صفحات حفاظ در زیربند ز-۱۹-۲-۳۰۲-۱ شرح داده شده است.

- حاشیه و ارتفاع یک محافظ خودتنظیم باید به اندازه‌ای باشد که با بیشینه ابعاد مجاز ابزار برش مطابقت داشته باشد.

- محافظ قابل تنظیم با دست باید به صورت عمودی از سطح میز به ارتفاع حداقل برابر با ارتفاع حصار یا بیشینه ارتفاع مجاز ابزار برش، هر کدام که بیشتر است، قابل تنظیم باشد و باید حداقل 180° از محیط برش دهنده را پوشش دهد و قطر آن باید بیشتر از قطر سوراخ میز باشد.
مطابقت، با بازررسی اندازه‌گیری و انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.

با این حال ابزار برش دهنده به گونه‌ای نصب شود که نامساعدترین نتایج را حاصل کند و سطح صفحه حصار هم راستای محور چرخان شیارزن قرار گرفته شود و محافظ در موقعیت پوشش عادی بر روی ابزار برش قرار گیرد.

در حالی که پروب آزمون شکل ز-۳۰۶ در راستای عمود بر میز قرار دارد، پروب را به سمت ابزار برش و در راستای عمود بر میز پیش ببرید. سپس پروب را در راستای موازی میز و به سمت ابزار برش حرکت دهید.
پروب نباید با هیچ بخشی از ابزار برش تماس داشته باشد.

برای جلوگیری از دسترسی به ابزار برش، افزارهای فشار باید طوری طراحی شوند که قطعه‌کار را در تماس با میز و صفحات حصار، نگه‌دارند (به شکل ز-۳۰۴ مراجعه کنید).

میزهای کار با بیشینه قطر برش بزرگ‌تر از ۲۷ mm باید با افزاره فشار دهنده حصار ارائه شوند. میز کارهایی با بیشینه قطر برش بزرگ‌تر از ۵۲ mm باید با میز و افزاره فشار دهنده حصار ارائه شوند.

افزاره فشار دهنده باید مطابق با الزامات زیر باشند.

الف- افزاره فشار دهنده میز باید از نظر ارتفاع مناسب با میز کار قابل تنظیم باشد. باید بتوان بدون کمک هیچ ابزاری تنظیم آن را انجام داد.

ب- در سراسر محدوده تنظیم باید افزارهای فشاردهنده میز و حصار با توجه به محور چرخان به صورت متقارن قرار گیرند. سطح هدایت‌کننده قطعه کار توسط افزاره فشاردهنده حصار باید موازی با صفحه‌های حصار و سطح هدایت قطعه کار توسط افزاره فشاردهنده میز باید موازی با میز و با انحراف 10 mm در هر 100 mm طول باشد.

پ- برای ایجاد تغییر جزئی در ضخامت قطعه کار، افزاره فشاردهنده باید مجهر به فنر تحت‌فشار باشند.

ت- طول کفشک^۱ افزارهای فشاردهنده میز باید بیشتر از بیشینه دهانه بین صفحه‌های حصار باشد و باید امکان اجازه تماس قطعه کار با افزاره دهنده فشار قبل از تماس با ابزار را بدهد.

ث- سامانه نگه‌دارنده وسایل فشاردهنده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان حرکت وسیله دهنده فشار از موقعیت کاری خود به یک موقعیتی که اجازه تعویض ابزار بدون جدا کردن آنها از ماشین وجود داشته باشد. سامانه نگه‌دارنده، افزارهای فشاردهنده و نگه‌دارنده‌ها هنگامی که در موقعیت غیرکاری هستند، باید در جای خود ثابت بمانند.

ج- سامانه نگه‌دارنده افزارهای فشاردهنده، نباید در بین صفحه حصار و لبه جلویی میز، به میز محکم شود.

ج- کفشک‌های افزارهای فشاردهنده باید قابلیت واردکردن فشار به قطعه کار با یک سطح حداقل 8 mm در 8 mm در راستاهای عمودی و افقی در کل طول داده شده در مورد ترا داشته باشد.

ح- ماده‌ای که برای ساختن کفشک افزارهای فشاردهنده استفاده می‌شود، باید چوب، آلیاژ سبک یا پلاستیک باشد.

خ- محدوده تنظیم عمودی افزارهای فشاردهنده حصار باید به‌گونه‌ای باشد که:

- در هنگام تنظیم در پایین‌ترین موقعیت، سمت زیرین کفشک وسیله فشاردهنده باید روی سطح میز قرار داشته باشد.

- در هنگام تنظیم در بالاترین موقعیت، سطح بالایی کفشک افزاره فشاردهنده باید دست‌کم به همان ارتفاع از بالای ابزار هنگامی که محور چرخان در بالاترین موقعیت خود تنظیم شده است قرار گیرد.

د- محدوده تنظیم افقی افزاره فشاردهنده حصار باید فاصله‌ای به اندازه دست‌کم سه برابر بیشینه قطر برش از محور چرخان را پوشش دهد.

ذ- طراحی کفشک‌های افزاره فشاردهنده باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله بین نقطه تماس افزاره فشاردهنده میز با قطعه کار و نقطه تماس افزاره فشاردهنده حصار با قطعه کار، با یک اختلاف دست‌کم 10 mm نگه‌داشته شود.

ر- تنظیم عمودی افزاره فشاردهنده میز باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان قطعه‌های با ارتفاع حداقل ۱/۲ برابر بیشینه قطر برش را ماشین‌کاری کرد.

مطابقت با اندازه‌گیری، بازررسی و آزمون کارکردی در ماشین بررسی می‌شود.

ز-۱۹-۲-۳۰۳-۲-۱-۲ محافظت ابزار برش دهنده - ناحیه برش داده شده در پشت حصار

محافظت از ابزار برش در پشت حصارها باید بهوسیله محفظه‌ای محکم یا یکپارچه شده به حفاظت انجام شود.

- محفظه باید به‌اندازه‌ای باشد که با بیشینه ابعاد مجاز افزاره فشاردهنده مطابقت داشته باشد.

- محفظه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خروج تراشه را به‌سادگی ممکن سازد.

- نباید ابزار برش دهنده از پشت حصارها قابل دسترسی باشد.

مطابقت با بازررسی و انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.

سامانه حفاظتی با بخش رویی صفحه حصار که لبه آن با پیرامون بزرگ‌ترین قطر ابزار برش دهنده مماس شده، ارزیابی می‌شود. پروب آزمون شکل ز-۳۰۶ نباید با هیچ بخشی از ابزار برش از طرف بالا و پشت حصار تماس داشته باشد.

ز-۱۹-۲-۳۰۳-۲-۲-۱-۲ محافظت برای منحنی کاری

با یک مانع حفاظتی سخت و محکم باید از تماس بین دست‌های کاربرها و بخش بالایی ابزار برش جلوگیری شود.

- محافظ باید بزرگ‌ترین ابزار را از سمت بالا پوشش دهد.

- شکل ظاهری محافظ تا آنجاکه عملکرد سامانه محافظت را دچار اختلال نکند، باید طوری باشد که گردوغبار و تراشه‌ها را به شیوه‌ای ساده به سمت سامانه خروج تراشه انتقال دهد.

- باید بتوان حفاظ را بدون کمک ابزار، تنظیم یا جدا کرد.

مطابقت، با بازررسی بررسی می‌شود.

ز-۲۰۱-۱۹

جایگزین شود:

میزهای کار باید به‌گونه‌ای اینم بر روی سطح زمین مانند میز آزمایشگاهی^۱ قرار گیرند مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.

میزکار به شیارزن دستی مشخص شده توسط تولیدکننده مجهز می‌شود به‌طوری که نامساعدترین نتایج این الزام ایجاد شود. میزکار براساس دستورالعمل‌های الزام شده در زیربندهای ز-۱۲-۸-الف-۱ و ز-۸-۱۲-الف-۲ مونتاژ یا نصب می‌شود. یک نیروی افقی بر حسب نیوتن و از حیث مقدار معادل ۶ برابر

بیشینه قطر برش در جایی که بیشینه قطر برش بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود. به صورت عمومی بر لبه جلویی سطح بالای میز در راستای محور مرکزی سوراخ میز فشار داده می‌شود. این فشار نباید موجب واژگونی میز کار شود.

ز-۲۰ استقامت مکانیکی

بند ز-۲۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۵۴۹ به جز موارد زیر کاربرد دارد:

ز-۱-۱-۳۰ محافظهای ابزار برش دهنده باید از موادی که دارای ویژگی‌های مندرج در جدول زیر یا از موادی که عملکرد برابر یا بهتری داشته باشند ساخته شوند.

الف- برای فولاد:

کمینه ضخامت mm	استقامت کششی نهایی N/mm ²
۱,۵۰	۳۵۰
۱,۲۵	۳۸۰

ب- برای آلیاژهای سبک:

کمینه ضخامت mm	استقامت کششی نهایی N/mm ²
۳/۰	۱۶۰
۲/۰	۲۰۰

ب- پلی کربنات با ضخامت دیواره حداقل ۳ mm یا سایر مواد پلاستیکی دارای استقامت ضربه برابر یا بهتر از پلی کربنات با ضخامت حداقل ۳ mm.

مطابقت، با بازرسی و اندازه‌گیری بررسی می‌شود.

ز-۲۰-۱-۳۰۲ افزارهای فشار

استقامت مکانیکی سامانه فشار باید مناسب باشد.

مطابقت، با انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.

شکل‌های ز-۳۰۷ و ز-۳۰۸ نقاط اعمال و راستای A، B، C، D و F از نیروهای اعمال شده به افزاره فشاردهنده حصار تحت آزمون به همراه موقعیت نقطه‌ی اندازه‌گیری را نشان می‌دهند.

شکل ز-۳۰۹ نقاط اعمال و راستاهای نیروهای G و H اعمال شده به افزاره فشاردهنده میز تحت آزمون به همراه موقعیت نقطه‌ی اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

افزارهای فشاردهنده باید مطابق دستورالعمل‌های الزام شده در زیربند ۸-۱۲-۲ و تحت شرایط نشان داده شده در شکل‌های ز-۳۰۹ و ز-۳۰۷ نصب شوند. حرکت آزاد ناشی از راستای نیروی برعکس باید حذف شود.

جابه‌جایی نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول ز-۳۰۱ بیشتر شود.

جدول ز-۳۰۱- حصارها و جابه‌جایی افزاره فشاردهنده میز

بیشینه جابه‌جایی در راستای نیرو mm	نیرو N	راستای نیرو
۷	۳۰	C و A
۱۲	۳۰	D و B
۷	۳۰	H و G
۵	۳۰	F

ز-۲۰۳-۱ حفاظ قابل تنظیم (محافظه دست)

حافظهای قابل تنظیم باید پایداری کافی داشته باشند.

مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.

شکل ز-۳۱۰ نقطه اعمال و راستای نیروهای، A، B، C و F اعمال شده به محافظه قابل تنظیم تحت آزمون به همراه موقعیت نقطه‌ی اندازه‌گیری را نشان می‌دهند.

نیروی F به حفاظ قابل تنظیم در راستای محور چرخان اعمال می‌شود.

این آزمون باید با تجهیزات محافظه ایمنی در موقعیتی که امکان بیشترین جابه‌جایی را داشته باشد، انجام شود.

جابه‌جایی نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول ز-۳۰۲ فراتر رود. حفاظ قابل تنظیم نباید به دور هیچ محور افقی بچرخد.

جدول ز-۳۰۲ - حدود انحراف پذیری^۱ حفاظ قابل تنظیم

بیشترین جابجایی در راستای نیرو (فواصل هوایی) mm	نیرو N	راستای نیرو
۳	۲۰	A
۳	۲۰	B
۶	۲۰	C
۳	۲۰	F

ز-۳۰۴-۱ پایه هدایت کننده

پایه هدایت کننده باید پایداری کافی داشته باشد.
مطابقت با انجام آزمون زیر بررسی می شود.

شكل ز-۳۱۱ نقطه اعمال و راستای A، B، C و F از نیروهای اعمال شده به پایه های هدایت کننده تحت آزمون با موقعیت نقطه اندازه گیری را نشان می دهد.

نیروی F به پایه هدایت کننده و در راستای محور چرخان اعمال می شود.

این آزمون باید با تجهیزات محافظت ایمنی در موقعیتی که امکان بیشترین جابه جایی را داشته باشد انجام شود.

جابه جایی نباید از مقادیر مندرج در جدول ز-۳۰۳ بیشتر شود. پایه هدایت کننده نباید به دور هیچ محور افقی بچرخد.

جدول ز-۳۰۳ - حدود انحراف پذیری پایه هدایت کننده

بیشترین جابجایی در راستای نیرو (فواصل هوایی) mm	نیرو N	راستای نیرو
۲	۳۰	A
۲	۳۰	B
۷	۳۰	C
۰,۵	۳۰	F

1 - deflection

ز-۲۰۵-۳۰۵ میزکار باید استحکام کافی داشته باشد.

مطابقت با بارگذاری میزکار با جرمی که برحسب کیلوگرم (kg) اندازه‌گیری شده و از حیث مقدار معادل 0.5 برابر بیشینه قطر برش درجایی که بیشینه قطر برش برحسب میلی‌متر اندازه‌گیری شده بررسی می‌شود، این جرم در مرکز میز به‌طور مساوی در یک ناحیه مستطیلی با ابعاد 0.5×0.5 برابر طول میز در 0.5 برابر عرض میز توزیع می‌شود. پس از برداشتن جرم، میزکار نباید تغییر شکل دائمی را نشان دهد.

ز-۲۱ ساختمان

ز-۲۱-۱۸ جایگزین شود:

میزهای شیارزنی باید با افزاره برای روشن و خاموش کردن شیارزن «on» و «off» ارائه شوند. وسیله محرک باید از موقعیت کاربر به راحتی قابل دسترسی باشد.

این وسیله باید امکان خاموش شدن توسط کاربر با یک حرکت فشاری را داشته باشد.

مطابقت، با بازرسی بررسی می‌شود.

ز-۲۱-۱۸-۳۰۱ اگر هر شیارزن امکان نصب بر روی میز شیارزنی که مجهز به کلید تماس لحظه‌ای باشد را داشته باشد، میز شیارزنی باید با یک افزاره برای قفل کردن کلید لحظه‌ای شیارزن در وضعیت روشن «on» ارائه شود. این افزاره باید هنگامی که شیارزن از روی میزکار برداشته می‌شود، آزاد شود.

مطابقت، با بازرسی و یک آزمون عملکردی بررسی می‌شود.

ز-۲۱-۳۰۱ هنگامی که مطابق دستورالعمل های مورد نیاز توسط زیر بند ز-۱۲-۸-۲-۳۰۲ نصب شده است، هر شیارزن مجاز به نصب روی میز شیار باید بارها را تحمل کند و در شرایط کارعادی پایدار باقی بماند و چه در شرایط استفاده عادی و چه در شرایط استفاده نادرست قابل پیش بینی باشد.

مطابقت، با انجام آزمون زیر بررسی می‌شود.


نیروی اندازه‌گیری شده‌ای برحسب نیوتون و از حیث مقدار 6 برابر بیشینه قطر برش که بیشینه قطر برش اندازه‌گیری شده برحسب میلی‌متر می‌باشد، به صورت عمود بر راستای ابزار برش که به درستی نصب شده در شیارزن در بالای سطح میز و در جهت عمود بر راستای ورود قطعه‌کار اعمال می‌شود. دستگاه برش نباید نسبت به میز تغییر مکان دهد.



راهنما:

- 1 خروجی اگزوز
- 2 حلقه میز
- 3 حصار موازی
- 4 روی میز
- 5 کلید به همراه پریز و دوشاخه
- 6 چارچوب اصلی


شکل ز-۳۰۱ - میزکار با شیارزن نصب شده دستی



راهنما

- 1 سوراخ میز
- 2 حصار
- 3 راستای تغذیه


شکل ز-۳۰۲ - ابعاد میز



راهنما

- 1 میز
- 2 حلقه میز
- 3 محور چرخان ابزار برش دهنده
- X فاصله شعاعی بین ابزار برش دهنده و میز یا حلقه میز


شکل ز-۳۰۳- ابعاد حلقه های میز



راهنما

- 1 حصار
- 2 حفاظ
- 3 خروجی تراشه
- 4 افزاره فشار میز
- 5 افزاره فشار حفاظ


شکل ز-۳۰۴ - حصار



راهنما

- 1 ابزار برش با حلقه توپی
- 2 محافظت دست
- 3 افزاره هدایت‌کننده به سمت داخل
- 4 نگهدارنده
- 5 خروجی اگزوز تراشه
- 6 پایه هدایت‌کننده
- 7 حفاظ سری
- 8 ابزار برش
- 9 نگهدارنده
- 10 راهنمای حلقه‌توپی


شکل ز-۳۰۵ - مثال‌هایی از راهنمایی‌های مناسب برای منحنی کاری



راهنما

- 1 بخش دستگیره
- 2 بخش آزمون


شکل ز-۳۰۶ - پروب آزمون



راهنما

- 1 نقطه اعمال و اندازه‌گیری نیرو
- 2 راستاهای نیرو D, C, B, A


شکل ز-۳۰۷ - تعریف نقطه اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری افزاره فشار دهنده حصار و راستاهای اعمال نیروهای آزمون



راهنما

- ۱- نقطه اعمال و اندازه‌گیری نیرو
F راستای نیرو


شکل ز-۳۰۸ - تعریف نقطه اندازه‌گیری حدود انعطاف‌پذیری افزاره فشاردهنده حفاظ و راستاهای اعمال نیروهای آزمون (نمای عمودی)



راهنما

- ۱ و ۲ نقطه اعمال و اندازه‌گیری نیرو
G و H راستاهای نیرو

شکل ز-۳۰۹ - تعریف نقطه اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری افزاره فشاردهنده میز و راستاهای اعمال نیروهای آزمون (نمای افقی)




راهنما

۱ محور چرخان

۲ نقطه اعمال و اندازه‌گیری نیرو محافظ قابل تنظیم (محافظ کننده دست)

راستاهای نیرو


شکل ز-۳۱۰- تعریف نقاط اندازه‌گیری محافظ قابل تنظیم و راستاهای اعمال نیروهای آزمون



راهنما

- 1 محور چرخان
- 2 نقطه اعمال و اندازه‌گیری نیرو پایه هدایت‌کننده
- 3 راستاهای نیرو
- A, B, C, F، راستاهای نیرو

شکل ز - ۳۱۱ - تعریف نقاط اندازه‌گیری حدود انعطاف‌پذیری پایه هدایت‌کننده و راستاهای اعمال نیروهای آزمون



راهنما

- 1 ابزار برش
- 2 صفحه‌های حصار
- 3 تنظیم در راستای عمود بر صفحه حصار

شکل ز - ۳۱۲ - تعریف تنظیم صفحه‌های حصار در راستای عمود بر صفحه حفاظ

کتاب‌نامه

The bibliography of Part 1 is applicable.