



استاندارد ملی ایران

۵۴۸۲

تجدید نظرالو

۱۳۹۴



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

5482

1st. Revision

2016

# سنگ گچ، گچ ساختمانی، بتن گچی - روش های آزمون فیزیکی

**Standard Test Methods for Physical  
Testing of Gypsum, Gypsum Plasters and  
Gypsum Concrete**

**ICS: 91.100.10**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد**  
**«سنگ گچ، گچ ساختمانی و بتن گچی - روش های آزمون فیزیکی»**  
**(تجدیدنظر اول)**

**سمت و / یا نمایندگی**

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه

**رئیس :**

اثنی عشری، احسان

(دکتری مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت)

**دبیر :**

اداره کل استاندارد استان سمنان

یغمایی، فرزاد

(کارشناس مهندسی عمران)

**اعضاء :** ( اسامی به ترتیب حروف الفبا )

مدیر تولید و مدیر کنترل کیفیت شرکت

امیدی، فاطمه

دیوار گچی دلیجان

(کارشناس شیمی کاربردی)

سرپرست کیفی آزمایشگاه شرکت سیمان

بادکوبه هزاوه، وحید

دلیجان

(کارشناس ارشد شیمی کاربردی)

شرکت سنگواره آهوان سمنان

تیموری ، مهدی

(کارشناس ارشد فیزیک )

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فیروزیار، فهیمه

(کارشناس شیمی)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جعفرپور، فاطمه

(کارشناس شیمی)

شرکت گچ آرین

حسنستان، محدثه

(کارشناس ارشد شیمی)

شرکت گچ کومش سمنان

میرزابی، نازیلا

(کارشناس ارشد شیمی)

شرکت گچ گیلانغرب

مقدمی، مریم

(کارشناسی ارشد معماری)

مجتمع آهک اسپندار

صالحی، حمید

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

شهبازی، مراد

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد استان سمنان

طیبان، محمدرضا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

گروه صنعتی پرشین ژیپس

رضایی نژاد، غلامرضا

(کارشناس مهندسی مکانیک)

گروه صنعتی پرشین ژیپس

رضایی نژاد، حسام

(کارشناس مهندسی مکانیک)

گروه صنعتی پرشین ژیپس

رضایی نژاد، حسین

(کارشناس مهندسی شیمی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۵	پیش گفتار
۹	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ تعاریف و اصطلاحات
۲	۴ احتیاط لازم برای آزمون فیزیکی
۲	۵ واکنشگرها و مواد
۳	۶ آب آزاد
۴	۷ غلظت نرمال اندود گچی
۷	۸ غلظت نرمال بتن گچی
۷	۹ زمان گیریش
۱۱	۱۰ زمان گیریش (روش دمایی Rise)
۱۳	۱۱ مقاومت فشاری
۱۵	۱۲ دانسیته
۱۷	۱۳ پیوست الف (اطلاعاتی) الک کردن گچ و فرآورده های گچی به روش شستشو با الکل

## پیش گفتار

استاندارد «سنگ گچ، گچ ساختمانی و بتن گچی- روش های آزمون فیزیکی» برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید در کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و پنجاه و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۵۴۸۲: سال ۱۳۷۸ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C472:2014, Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum, Gypsum Plasters And Gypsum Concrete.

# سنگ گچ، گچ ساختمانی و بتن گچی- روش آزمون فیزیکی

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش های آزمون فیزیکی سنگ گچ، گچ ساختمانی و بتن گچی است. هشدار- این استاندارد تمام موارد اینمی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند. بنابر این وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد اینمی و اصول بهدارشته را رعایت کرده و قبل از استفاده، محدودیتهای اجرایی آن را مشخص کند.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود .

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۴۲: سال ۱۳۸۷، مصالح ساختمانی- واژه نامه- گچ و فرآورده های گچی و سامانه های وابسته.

۲-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۸۱۹: سال ۱۳۸۹، ماسه مرجع برای استفاده در آزمون سیمان های هیدرولیکی - ویژگی.

2-3 ASTM E11: Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves.

## ۳ تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد تعاریف و اصطلاحات استاندارد بند ۱-۲ بکار رفته است.

## ۴ احتیاط لازم برای آزمون فیزیکی

۱-۴ مقادیر کم آلودگی های حاصل از بی دقتی عمل در آزمایشگاه، تا حد زیادی روی فرآورده های گچی تاثیرگذار است. به منظور دستیابی به نتایج دقیق، رعایت اقدامات احتیاطی زیر کاملاً ضروری است:

تمام تجهیزات را کاملاً تمیز نگه دارید. گچ های باقیمانده از آزمون های قبلی را پاک کنید.

یادآوری ۱- برای آسانی کار، درهنگام مخلوط کردن خمیر و ملات های گچی از یک ظرف لاستیکی با ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتر استفاده شود.

یادآوری ۲- هنگام خشک کردن سنگ گچ و بتن گچی، باید دقت لازم صورت گیرد. دمای بیش از دمای مشخص شده برای خشک شدن ممکن است سبب کلسینه شدن آزمونها و در نتیجه سبب نادرست بودن نتایج آزمون شود.

## ۵ مواد و مصالح

### ۱-۵ آب مقطر یا آب یون زدایی شده<sup>۱</sup>

آب عاری از کلریدها و سولفاتها با دمای  $(21\pm 1)$  درجه سلسیوس باشد.

### ۲-۵ ماسه استاندارد

براساس مورد استفاده، مطابق استاندارد بند ۲-۲ باشد.

## ۶ آب آزاد<sup>۲</sup>

### ۱-۶ کلیات

این روش آزمون برای تعیین آب آزاد موجود در نمونه‌های سنگ گچ، گچ ساختمانی و بتن گچی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این طریق نمونه برای آزمون‌های بعدی آماده می‌شود.

### ۶-۲ تجهیزات

۶-۲-۱ ترازو با قابلیت توزین حداقل ۵۰۰ گرم و با دقت ۰,۱ گرم.

۶-۲-۲ گرمانه<sup>۳</sup> با قابلیت تنظیم در دمای  $(45\pm 3)$  درجه سلسیوس جهت خشک کردن نمونه‌ها.

۶-۲-۳ خشکانه<sup>۴</sup> دارای مواد خشک کننده مانند کلرید کلسیم یا معادل آن.

## ۶-۳ روش آزمون

۶-۳-۱ حداقل ۵۰۰ گرم از نمونه دریافتی را با دقت ۰,۱ گرم وزن و آن را در یک ظرف مناسب به صورت یک لایه نازک پخش کنید. نمونه را به مدت ۲ ساعت در گرمانه (بند ۶-۲) قرار دهید و در دمای  $(45\pm 3)$  درجه سلسیوس خشک کنید (بند ۳-۲-۶). سپس آن را در خشکانه سرد و بار دیگر وزن کنید.

۶-۳-۲ نمونه خشک شده را در یک ظرف مناسب که درب آن محکم بسته می‌شود بروزید و برای آزمون تعیین نرمی نگه دارید (بند ۷ را ببینید).

## ۶-۴ گزارش آزمون

1- Deionized

2- Free Water

3- Drying Oven

4- Desiccator

مقدار کاهش وزن را بر حسب درصد وزن نمونه دریافتی و با دقت ۰,۱ درصد گزارش کنید.

## ۷ میزان نرمی<sup>۱</sup>

### ۱-۷ کلیات

این روش آزمون، برای تعیین میزان نرمی سنگ گچ و گچ ساختمانی ارائه می شود و به منظور مشخص کردن تطابق با ویژگی های سنگ گچ و گچ ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان ارتباط بین نتایج حاصل از این روش آزمون و عملکرد در زمان بهره برداری مشخص نشده است.

## ۲-۷ تجهیزات

### ۱-۲-۷ الک ها

براساس نیاز و با توجه به سنگ گچ و گچ ساختمانی خاص، مطابق با استاندارد بند ۳-۲ می باشد.

### ۲-۲-۷ ترازو

ترازو با قابلیت توزین ۱۰۰۰ گرم و با دقت ۰,۱۰ گرم.

### ۳-۲-۷ دستگاه الک کن مکانیکی

### ۳-۷ روش اجرای آزمون

۱-۳-۷ میزان نرمی را با الک کردن وزن معینی از نمونه خشک شده، با استفاده از الک های با اندازه های مشخص شده (یادآوری ۱ و ۲)، تعیین کنید. مقدار نمونه مورد استفاده در تعیین میزان نرمی به اندازه ذرات مواد بستگی دارد. چنانچه مواد مورد آزمون از الک ۶/۳ میلی متر عبور کند، ۱۰۰ گرم نمونه کافی خواهد بود، و چنانچه اندازه قطر ذرات بزرگتر از ۲۵ میلی متر باشد، حداقل ۱۰۰۰ گرم از نمونه مورد استفاده قرار گیرد. با این محدودیت ها، مقدار نمونه مورد استفاده به تشخیص آزمایشگر صورت می گیرد. تاحد امکان نمونه را در درون هر الک با کمترین سایش، الک کنید (یادآوری ۳). مقدار باقیمانده از مواد را بر روی هر الک وزن کنید و میزان نرمی را بر حسب درصد وزنی نمونه اصلی محاسبه کنید.

۲-۳-۷ در صورت استفاده از دستگاه لرزاننده الک، یک مجموعه از آزمون ها را با هر نوع ماده و با استفاده از الک های با اندازه های مختلف، در فواصل زمانی یک دقیقه انجام دهید. هنگامی که کمتر از ۵/۰ گرم از نمونه در فاصله زمانی یک دقیقه از هر الک عبور کند، آن زمان را به عنوان زمان استاندارد الک کردن برای آن روش آزمون با آن دستگاه، مورد استفاده قرار دهید.

یادآوری ۱- برای الک کردن گچ با استفاده از الک ۴۵ میکرون (نموده ۳۲۵)، به روش پیشنهادی پیوست الف - ۱ رجوع شود.

یادآوری ۲- اندازه الک های مورد استفاده که فرآورده خاص مورد نظر را پوشش دهد، در ویژگی های استاندارد ارائه شده است.

1- Fineness

2- Mechanical Sieving Machine

**یادآوری ۳- هنگام الک کردن با دست با استفاده از الک ۱۵۰ میکرون(نموده ۱۰۰)، از حرکت جانبی استفاده کنید و با کف دست به آرامی به اطراف الک ضربه بزنید. الک کردن را بدون استفاده از برس آن قدر ادامه دهید تا در یک فاصله یک دقیقه‌ای کمتر از ۰,۵ گرم از نمونه از الک عبور کند. هنگامی که چشمه‌های الک مسدود شد باقیمانده مواد بر روی الک را به طور موقت به ظرف دیگری منتقل کنید و الک را روی یک صفحه کاغذ که روی میز قرار دارد وارونه کنید و با شدت به آن ضربه بزنید. سپس همه مواد باقیمانده را به الک منتقل کنید و عمل الک کردن را ادامه دهید.**

#### **۴-۷ گزارش**

درصد وزن باقی مانده روی هر الک، یا رد شد از الک‌های خاص براساس ویژگی مواد را با تزدیک‌ترین عدد صحیح گزارش کنید.

#### **۸ غلظت نرمال بتن گچی**

##### **۱-۸ اهمیت و کاربرد**

این روش آزمون برای تعیین حجم آب مورد نیاز برای مخلوط کردن بتن گچی، هنگام انجام آزمون‌های زمان گیرش و مقاومت فشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### **۲-۸ تجهیزات**

**۱-۲-۸ غلظت سنج (شکل ۲) - غلظت سنج شامل یک ظرف مخروطی شکل است که از مواد غیر قابل خورنده و غیر جاذب ساخته می‌شود و دارای قطر داخلی ۲۲۹ میلی‌متر در قسمت بالا و ۴۴/۵ میلی‌متر در قسمت پایین و ارتفاع ۱۳۹/۷ میلی‌متر است. این دستگاه مجهز به یک دریچه کشویی در قسمت پایین است و در فاصله ۱۰۲ میلی‌متری بالای صفحه پایه، نگهداری می‌شود. صفحه پایه باید از جنس شیشه‌ای، بدون خش و با مساحت ۴۷۵ میلی‌متر مربع باشد.**

**۲-۲-۸ ترازو- با قابلیت توزین حداقل ۲۰۰۰ گرم و با دقت ۱ گرم.**

#### **۳-۸ روش اجرای آزمون**

**۱-۳-۸ غلظت سنج و صفحه شیشه‌ای را تمیز و خشک کنید و دریچه کشویی را ببندید.**


**۲-۳-۸ ۲۰۰۰ گرم از نمونه را درون یک حجم مشخص از آبی که (مطابق بند ۱-۵) در آن قبلاً ۱ گرم سیترات سدیم اضافه شده است بپاشید. پس از خیس خوردن نمونه به مدت یک دقیقه، مخلوط را به مدت سه دقیقه هم بزنید تا به روانی مناسب برسد. مخلوط را درون دستگاه غلظت سنج بریزید تا پر شود. سپس به سرعت دریچه کشویی را کاملاً باز کنید، بگذارید همه مخلوط بر روی صفحه پایه تخلیه شود. هنگامی که دریچه کشویی باز است، از تکان دادن دستگاه غلظت سنج پرهیز کنید.**

**۳-۳-۸ قطر قرص به دست آمده را در طول محورهای بزرگ و کوچک اندازه گیری و میانگین آن را تعیین کنید.**

۴-۳-۸ بتن گچی را با مقادیر مختلف آب مورد آزمون قرار دهید تا قطر قرص برابر ( $380 \pm 3$ ) میلی‌متر به دست آید.

#### ۴-۸ گزارش آزمون

غلظت نرمال را به صورت میانگین تعداد میلی لیترهای آب مورد نیازی که به ۱۰۰ گرم بتن گچی اضافه شده است، با تقریب میلی لیتر گزارش کنید.



شکل ۲ - غلظت سنج

## ۹ زمان گیرش

### ۱-۹ کلیات

این روش آزمون برای تعیین زمان گیرش بتن گچی و مشخص کردن تطابق با ویژگی‌های استاندارد این فرآورده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که شرایط متغیر کار بر روی زمان گیرش تاثیرگذار است، میزان ارتباط بین نتایج حاصل از این روش آزمون و عملکرد در زمان بهره‌برداری مشخص نشده است.

۹-۱ در این روش آزمون، زمان هیدراته شدن کامل بتن گچی تعیین نمی‌شود، برای تعیین زمان هیدراته شدن کامل، بخش ۱۱ با عنوان "زمان گیرش،(روش افزایش دما)" را ببینید.

## ۲-۹ تجهیزات

### ۱-۲-۹ دستگاه ویکات

دستگاه ویکات (شکل ۳) شامل یک بدنه(A) که بر روی آن میله متحرک(B) با جرمی در حدود 300 گرم قرار دارد. در یک سر آن پیستون(C) با قطری معادل ۰.۵ میلی‌متر و طولی برابر ۰.۵ میلی‌متر و انتهای دیگر آن سوزن استیل متحرک(D) با قطری برابر ۰.۵ میلی‌متر و طول ۰.۵ میلی‌متر متصل است. میله(B) برگشت پذیر است و می‌تواند در هر موقعیت دلخواه توسط پیچ(E) نگه داشته شود و دارای یک نشانگر تنظیم پذیر(F) است که روی قسمت مدرج (درجه‌بندی شده بر حسب میلی‌متر) که به بدنه(A) متصل است، حرکت می‌کند. خمیر باید درون یک حلقه مخروطی شکل از جنس سخت(G) که روی صفحه شیشه‌ای(H) قرار دارد و مساحت آن تقریباً ۱۰۰ میلی‌متر است ریخته شود. حلقه باید از مواد غیر خورنده و غیر جاذب ساخته شود و قطر داخلی آن در پایین ۷۰ میلی‌متر و در بالا ۶۰ میلی‌متر و ارتفاع آن ۴۰ میلی‌متر باشد.

۲-۲-۹ به علاوه دستگاه ویکات باید با الزامات زیر مطابقت داشته باشد:

الف - وزن پیستون :  $300 \pm 0.05$  گرم

ب - قطر انتهای بزرگ تر پیستون:  $0.5 \pm 0.05$  میلی‌متر

پ - قطر سوزن:  $0.5 \pm 0.05$  میلی‌متر

ت - قطر داخلی حلقه در پایین:  $0.5 \pm 0.03$  میلی‌متر

ث - قطر داخلی حلقه در بالا:  $0.6 \pm 0.03$  میلی‌متر

خ - ارتفاع حلقه:  $0.4 \pm 0.01$  میلی‌متر

هنگامی که مقیاس مدرج با مقیاس استاندارد که دارای دقت  $0.1 \pm 0.01$  میلی‌متر در همه نقاط است، مقایسه شود نباید انحرافی را بیشتر از  $25 \pm 2$  میلی‌متر در هر نقطه نشان دهد.

- یادآوری-** از دستگاه تعیین زمان گیرش خودکار(به صورت تجاری قابل استفاده کرد، مشروط برآن که نتایج به دست آمده با آن مشابه نتایج یک دستگاه و روش معین باشد.
- ۳-۲-۹ ترازو-** با قابلیت توزین ۵۰۰ گرم و با دقت ۱٪ گرم.
- ۴-۲-۹ زمان سنج یا ساعت-** برای اندازه‌گیری زمان گیرش.
- ۵-۲-۹ محفظه با دما و رطوبت کنترل شده-** با قابلیت نگهداری دمای  $(21 \pm 1)$  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی حداقل ۸۵ درصد.

### ۳-۹ روش انجام آزمون

#### ۱-۳-۹ بتن گچی

شروع زمان آزمون تقریباً از همان لحظه تماس مواد خشک با آب است(بند ۱-۵ را ببینید). خمیر را به اندازه کافی درست کنید تا حلقه مخروطی پر شود. برای مقدار آب و جهت‌های مخلوط کردن، بند ۸ را ببینید، ولی مواد کندگیر کننده اضافه نکنید. قالب حلقه‌ای مخروطی را بر روی صفحه زیرقالبی قرار دهید و آن را تا سطح بالای قالب از خمیر مربوط پر کنید. سوزن ویکات را درست در وضعیتی قرار دهید که نوک آن با سطح بالایی خمیر مماس شود و در همین حالت آن را به وسیله پیچ ثابت کنید. پیچ را آزاد کنید به گونه‌ای که سوزن آزادانه به درون خمیر سقوط کند. پس از هر نفوذ، سوزن را تمیز کنید و صفحه زیرقالبی را به همراه قالب حلقه ای کمی جابه‌جا کنید تا سوزن دوبار در یک محل فرود نیاید. نمونه را در فواصل زمانی ارائه شده در جدول ۱، مورد آزمون قرار دهید. زمان گیرش زمانی کامل می‌شود که سوزن تا انتهای خمیر نفوذ نکند. هنگامی که زمان گیرش بیش از نیم ساعت به طول انجامید، آزمونه را در محفظه دما- رطوبتی(مطابق بند ۵-۲-۱۰)، نگهداری کنید.

#### ۲-۳-۹ گچ افزودنی

زمان گیرش گچ افزودنی را که با سه برابر وزنش با ماسه استاندارد مخلوط شده است، مورد آزمون قرار دهید. (بند ۵-۲ را ببینید). یک نمونه ۱۰۰ گرمی گچ افزودنی و ۳۰۰ گرم ماسه را به صورت خشک با هم مخلوط کنید و سپس به مخلوط خشک مقدار کافی آب براساس غلظت نرمال آن، اضافه کنید. برای مقدار آب لازم بند ۱-۵ و برای نحوه مخلوط کردن دستورالعمل بخش ۸ را ببینید، ولی از کندگیر کننده استفاده نکنید. مخلوط را به مدت یک دقیقه هم بزنید تا به صورت یکنواخت و عاری از کلخه باشد. ملات را داخل قالب حلقه‌ای مخروطی بریزید و آزمون زمان گیرش را براساس بند ۱۰-۳-۱ انجام دهید.

#### ۱-۳-۹ تناوب آزمون


مواد مورد نظر را با توجه به برنامه ارائه شده در جدول زیر مورد آزمون قرار دهید:

### جدول ۱- تناوب آزمون برای زمان گیرش

تناوب آزمون های بعدی	اولین آزمون	نوع مواد		
۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	گج قالب گیری		
۱ ساعت	۱۵ دقیقه	استاندارد	گج مرمری زودگیر	
۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	زودگیر		
۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	بتن گچی		
۱ ساعت	یک و نیم ساعت	اندود گچی آماده		
۱ ساعت	۲ ساعت	گج افزودنی		
۱ ساعت	یک و نیم ساعت	گج الیافدار(گج بالیاف چوبی)		
۱ ساعت	یک و نیم ساعت	اندود چسباننده		
۲ ساعت	۴۰ دقیقه	کندگیر	اندود گج و آهک	
۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	زودگیر		

### ۴-۹ گزارش

زمان گیرش را از زمان افزودن نمونه به آب تا زمانی که گیرش کامل می شود، بر حسب دقیقه گزارش کنید.



شکل ۳- دستگاه ویکات

## ۱۰ زمان گیرش (روش افزایش دما)

### ۱۰-۱ کلیات

۱۰-۱-۱ با این روش آزمون، زمان هیدراته شدن از طریق اندازه گیری حداکثر افزایش دمای گج ساختمانی و بتن گچی تعیین می‌شود. افزایش دما ناشی از واکنش سولفات‌کلسیم نیم آبه با آب و تشکیل سولفات‌کلسیم دوا به است. فرض بر این است که حداکثر افزایش دما همزمان با کامل شدن واکنش صورت می‌گیرد. این روش آزمون برای تعیین تطابق با ویژگی‌های گج ساختمانی یا بتن گچی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه به گونه‌ای مشخص شده باشد.

۱۰-۱-۲ زمان گیرشی که با این روش آزمون تعیین می‌شود، معمولاً طولانی تر از زمان گیرش به دست آمده براساس بند ۹ است.

۱۰-۱-۳ میزان ارتباط بین این روش آزمون و عملکرد در زمان بهره‌برداری، مشخص نشده است.

### ۱۰-۲ تجهیزات

#### ۱۰-۲-۱ پتانسیومتر<sup>۱</sup>

یک پتانسیومتر ثبت کننده یک یا چند کاناله یا پل ترمیستور برای ثبت تغییر دمایی نمونه تحت آزمون، باید مورداستفاده قرار گیرد. نمودار سرعت نباید کمتر از ۲۵ میلی‌متر بر ساعت باشد. همچنین دمای ثبت شده به وسیله ثبات نباید طولانی تر از یک دقیقه برای هر نمونه باشد.

#### ۱۰-۲-۲ سنسور دمایی<sup>۲</sup>

تغییرات دمایی باید به وسیله ترموکوپل‌ها یا ترمیستورهایی<sup>۳</sup> که متحرک و یا ثابت هشتند، نشان داده شود. طرفیت و حساسیت اجزای نشان دهنده دما، هنگامی که به پتانسیومتر ثبت کننده وصل شود، باید به گونه‌ای باشد که تغییر دمایی ۰/۵ درجه سانتی‌گراد در نمونه را روی نمودار ثبت کند.

#### ۱۰-۲-۳ ظروف نمونه

از ظروفی با گنجایش ۱۷۵ میلی‌لیتر تا ۲۷۵ میلی‌لیتر باید استفاده شود. ظرف حاوی مخلوط تحت آزمون باید در داخل یک ظرف همتایی که در یک بلوک یا بشر عایق نگه داشته شده است (مشخص شده در بند ۴-۲-۱۱)، قرار داده شود. در این حالت، حسگر دمایی باید ۲۵ درصد تا ۳۳ درصد از کف فاصله داشته باشد و بین ظرف

۱ -Potentiometer

۲ -Temperature Sensors

۳ -Thermistors

داخلی و خارجی قرار گیرد. به عبارت دیگر، ظرف حاوی مخلوط مورد آزمون باید روی فنر حامل حسگر به منظور اطمینان از تماس نزدیک با کف ظرف، قرار داده شود.

**۴-۲-۱۰ بلوک یا بشر عایق، با دیواره ها و کف دارای مقاومت حرارتی حداقل ( $1.1 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$ ) و یک حفره مرکزی که ظرف نمونه به راحتی در آن جای بگیرد.**

یادآوری - بلوک عایق ممکن است از یک بلوک پلی استایرن ساخته شود. یک حفره در داخل قالب ایجاد کنید به گونه‌ای که ظرف نمونه به راحتی در آن جای گیرد، ضخامت دیواره‌های خارجی و کف باید حداقل  $40$  میلی‌متر باشد. بشر عایق‌کاری شده ممکن است با لایه‌ای از عایق الیاف شیشه‌ای یا عایق پشم معدنی با ضخامت حداقل  $50/8$  میلی‌متر در اطراف ظرف نمونه و داخل دیواره‌های بشر ساخته شود. بلوک یا بشر عایق شده باید دارای یک پوشش عایق مشابه همان نوع مواد عایق کاری باشد تا از آن طریق بتوان پروب دما را به درون مواد آزمون، گسترش داد.

### **۳-۱۰ شرایط آزمون**

آزمون‌ها را در یک اتاق یا محفظه با دمای ثابت ( $21 \pm 1/1$ ) درجه سلسیوس انجام دهید. مواد و آب مورد استفاده برای آزمون را در دمای ( $21 \pm 1/1$ ) درجه سلسیوس نگه داری کنید.

یادآوری - چنانچه یک محفظه با دمای ثابت در دسترس نباشد، یک حمام آب با دمای ثابت که مجهز به یک پوشش که فقط بدنه نگهدارنده ظرف را به پوشاند و لبه آن آزاد باشد، مناسب است به گونه‌ای که نگهدارنده ظرف در تماس با آب داخل حمام باشد.

### **۴-۱۰ روش انجام آزمون**

#### **۱-۴-۱۰ بتن گچی و همه گچ‌های ساختمانی به جزء گچ افزودنی**

زمان شروع آزمون از لحظه تماس مواد خشک با آب است. تقریباً  $200$  گرم نمونه را برای ساختن خمیری با غلظت نرمال، با آب مخلوط کنید. خمیر را در یک ظرف نمونه خشک و تمیز تا فاصله  $20$  میلی‌متر بالای ظرف بزیزید. ظرف پر را در یک ظرف خالی داخل بلوک یا بشر عایق قرار دهید و حسگر دمایی را مطابق بند ۳-۱۱ تنظیم کنید. ظرف را با یک شیشه‌ساعت یا یک ورقه نازک پلاستیکی پوشانید و یا سطح خمیر را با یک روغن معدنی به عمق تقریباً  $5$  میلی‌متر پوشش دهید.

#### **۲-۴-۱۰ گچ افزودنی**

خمیر را مطابق با بند ۳-۲  $10-3$ -۱۱ آماده کنید و آزمون را مطابق با بند ۱-۴-۱۱ انجام دهید.

#### **۵-۱۰ گزارش**

زمان گیرش را به عنوان زمان سپری شده از زمانی که اولین مقدار نمونه به آب افروده می‌شود تا زمانی که حداقل افزایش دما‌حاصل می‌شود، بر حسب دقیقه گزارش کنید.

## ۱۱ مقاومت فشاری

### ۱-۱۱ کلیات

این روش آزمون برای تعیین مقاومت فشاری گچهای ساختمانی و بتن گچی و همچنین برای تعیین تطابق با ویژگی‌های کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان ارتباط بین این روش آزمون و عملکرد در زمان بهره برداری مشخص نشده است.

### ۲-۱۱ دستگاه

#### ۱-۲-۱۱ قالب‌های آزمونه

قالب‌ها برای ساختن آزمونه‌ها باید مکعبی شکل و به ابعاد  $50 \times 50 \times 50$  میلی‌متر و جنس آن از مواد غیر خورنده باشد و به اندازه‌ای سخت باشد تا هنگام قالب گیری از نشت مواد جلوگیری کند. هر قالب باید بیش از سه خانه مکعبی داشته باشد و همچنین باید از بیش از دو قسمت برای جدا کردن آنها استفاده شود. هنگامی که قالب سرهم می‌شود، اجزای تشکیل دهنده آن باید همدیگر را محکم و سفت نگه داشته و ابعاد آنها براساس الزامات زیر باشد: وجوده داخلی باید دارای سطحی صاف و با حداکثر راوداری ابعادی  $30 \times 30 \times 30$  میلی‌متر برای قالب نو و  $50 \times 50 \times 50$  میلی‌متر برای قالب کهنه باشد. ارتفاع قالب‌ها برای هر خانه مکعبی که به صورت مجزا اندازه‌گیری می‌شود، در قالب‌های نو باید حداکثر  $(13 \pm 0.5)$  میلی‌متر و در قالب‌های کهنه  $(50 \pm 0.5)$  میلی‌متر باشد. زاویه بین سطوح داخلی مجاور هم و بین وجوده داخلی و بالا و پایین قالب‌ها که در نقاطی کمی دور از تقاطع وجوده اندازه گیری می‌شود، باید  $(90 \pm 5)$  درجه باشد.

#### ۲-۲-۱۱ دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری

دستگاه از نوع هیدرولیکی و یا از نوع پیچی، با میزان بازشویی کافی بین سطح فک بالایی و سطح فک پایینی را می‌توان به عنوان دستگاه مورد تائید، استفاده کرد. بار اعمال شده برای آزمونه باید دقت  $\pm 1$  درصد را نشان دهد. وسیله نشان دهنده بار باید دارای توانایی نشان دادن حداکثر بار باشد. فک بالایی باید یک نشیمنگاه کروی شکل باشد و بلوك فلزی از جنس فلز سخت به صورت محکم در مرکز بخش بالایی ماشین متصل شود. مرکز کره باید در مرکز سطح بلوك که در تماس با نمونه است قرار گیرد. بلوك باید آزادانه در هر جهتی نوسان داشته باشد. یک بلوك فلزی از جنس سخت باید در زیر نمونه مورد استفاده قرار گیرد تا سایش صفحه پایینی دستگاه را کاهش دهد. بلوك فلزی پائینی باید دارای دواير هم محور با فواصل  $35 \times 60$  سانتی متر باشد تا قرار گرفتن دقیق آزمونه در مرکز دستگاه آسان شود. سطوح بلوك تکیه گاهی که در تماس با آزمونه است باید دارای حداقل

سختی برابر  $60\text{ HRC}$  (بر مبنای راکول) باشد. همواری این سطوح نباید از سطوح تراز برای بلوک های نو بیشتر از  $13\text{ میلیمتر و پس از استفاده بیشتر از }25\text{ میلیمتر$  باشد.

### ۳-۲-۱۱ گرمخانه

یک گرمخانه با قابلیت نگهداری دمای در  $(45\pm 3)$  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی حداقل  $50\%$  درصد.

### ۴-۲-۱۱ خشکانه<sup>۱</sup>

خشکانه حاوی جاذب پرکلرات منیزیم یا کلرید کلسیم که کاملاً هوابندی شود و اندازه آن برای نگهداری یک مجموعه شش تایی از نمونه های مکعبی مناسب باشد.

### ۳-۱۱ آزمونه ها

۱-۳-۱۱ مقدار کافی از نمونه را با مقداری آب براساس غلظت نرمال آن برای تهیه حداقل  $1000\text{ میلی لیتر ملات مخلوط کنید و درون شش قالب (مطابق بند ۱۲-۱)}\text{ بریزید. گچ افزودنی را به صورت خشک با دو قسمت وزنی ماسه استاندارد (مطابق بند ۵-۲) از پیش مخلوط کنید. برای کیفیت و مقدار آب، مطابق بند ۱-۵ و بخش ۸ عمل کنید، ولی از مواد کندگیر کننده استفاده نکنید. مقدار آب مورد نیاز را درون یک ظرف تمیز  $2\text{ لیتری}$  بریزید.}$

۲-۳-۱۱ برای همه انواع گچ های ساختمانی به جز بتن گچی، مقدار مورد نیاز گچ خشک را به آب اضافه کنید و بگذارید تا برای مدت دو دقیقه خیس بخورد. سپس آن را به مدت یک دقیقه با یک قاشق فلزی، اسپاتول با پره های سفت یا مخلوط کن مکانیکی (مطابق بند ۹) به شدت هم بزنید (تقریباً  $150\text{ دور در دقیقه}$ ، تا ملاتی با غلظت یکنواخت به دست آید. برای بتن گچی مدت خیساندن یک دقیقه است. مخلوط را به شدت (تقریباً  $150\text{ دور در دقیقه}$ ) با یک قاشک بزرگ یا مخلوط کن مکانیکی به مدت سه دقیقه هم بزنید. زمان گیرش ملات، همانگونه که در بخش های  $10-5$  تعیین شده است باید در محدوده زمانی نشان داده شده در جدول ۲ باشد.

یادآوری - برای مخلوط کردن ملات گچی می توان از مخلوط کن های آزمایشگاهی مناسب استفاده کرد.

۳-۳-۱۱ چنانچه زمان گیرش مخلوط ها که مطابق بخش  $10$  تعیین شده است از حداقل محدوده های نشان داده شده در جدول ۲ بیشتر باشد، مکعب ها را دور بریزید و زمان گیرش را با اضافه کردن زودگیر کننده گچی (تازه آسیاب شده) به گچ، تنظیم کنید. یا گچ قالب گیری را به گچ مرمری اضافه کنید. از زودگیر کننده گچی یا گچ قالب گیری بیش از یک درصد وزنی خشک گچ یا گچ مرمری استفاده نکنید.

## جدول ۲- محدوده های زمان گیرش برای ملات های گچی

زمان گیرش - دقیقه		نوع مواد		
حداکثر	حداقل			
۱۴۰	۲۰	گچ قالب گیری		
۱۲۰	۴۰	استاندارد	گچ مرمری	
۴۰	۲۰	زودگیر		
۴۰	۲۰	بتن گچی		
۱۲۰	۹۰	اندود گچی آماده		
۱۵۰	۱۲۰	گچ افزودنی (با دو قسمت ماسه)		
۱۲۰	۹۰	گچ الیافدار(الیاف چوبی)		
۱۵۰	۱۲۰	اندود چسباننده		
۱۲۰	۴۰	کندگیر	اندود گچ و آهک	
۴۰	۲۰	زودگیر		
۹۰	۳۰	گچ پرداخت نهایی		

۴-۳-۱۱ قالب‌ها را با لایه نازکی از روغن معدنی یا سایر مواد رهاساز قالب به پوشانید و آنها را بر روی یک صفحه شیشه‌ای یا فلزی روغن مالی شده قرار دهید. لایه‌ای از ملات به ضخامت تقریباً ۲۵ میلی‌متر را در ته هر قالب بريزید و حداقل ۱۰ بار با یک قاشک پهن ۲۵ میلی‌متر در سراسر قالب بین هر جفت از وجوده مخالف به هم بزنید تا حباب‌های هوای آن خارج شود. قالب‌ها را کمی بالاتر از سر آن با همان روش پرکردن و هم زدن مورد استفاده در لایه اول، از ملات تهیه شده پر کنید. همچنین قالب مخروطی شکل مربوط به دستگاه ویکات شرح داده شده در بندۀ ۱-۲-۹ و ۲-۲-۹ را از ملات پر کنید و زمان گیرش آن را مطابق بند ۳-۹ تعیین کنید. به محض سفت شدن ملات یا خمیر گچ، اضافه آن را به وسیله یک کاردک پهن سفت، از روی قالب‌ها بردارید و سطح آنها را صاف کنید.

۵-۳-۱۱ قالب‌های پر شده را در هوای مرطوب (بارطوبت نسبی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد) قرار دهید. هر زمان پس از آنکه نمونه‌ها کاملاً سخت شدند، آنها را از قالب خارج کنید و برای مدت حداقل ۱۶ ساعت در هوای مرطوب قرار دهید. بعد از این مدت، نمونه‌ها را در گرمخانه شرح داده شده در بند ۳-۲-۱۱ قرار دهید و عمل خشک کردن را تا جایی ادامه دهید که اختلاف دو توزین متوالی بیش از ۱٪ گرم نشود. سپس نمونه‌های مکعبی را پیش از آزمون به مدت ۱۶ ساعت در خشکانه شرح داده شده در بند ۴-۲-۱۱ قرار دهید. بلافصله پس از خارج کردن نمونه‌ها از خشکانه، آزمون را انجام دهید.

## ۴-۱۱ روش انجام آزمون

بلافاصله پس از خشک شدن نمونه‌ها، مقاومت فشاری آنها را تعیین کنید. چنانچه قرار است چگالی هم تعیین شود، این عمل را در همین زمان انجام دهید(بخش ۱۳ را ببینید). نمونه‌های مکعبی را به گونه‌ای در دستگاه آزمون قرار دهید، که بار واردہ بر سطوحی از نمونه که با جدار قالب در تماس بوده است اعمال شود) اعمال بار در بالا و پایین نمونه نباید صورت گیرد). بار را به طور مداوم و بدون ضربه با نرخ ثابت در محدوده ۱۵ تا ۴۰ (۲۷۵ کیلو پاسکال بر ثانیه) وارد کنید. پس از آنکه پنجاه درصد حداکثر بار به دست آمد، توجه کنید که نرخ آن از ۴۰ (۲۷۵ کیلو پاسکال بر ثانیه) بیشتر نشود.

## ۵-۱ گزارش

میانگین مقاومت فشاری شش نمونه آزمون شده را با تقریب ۰/۱ مگاپاسکال گرد و به عنوان مقاومت فشاری گچ مورد نظر گزارش کنید. چنانچه مقاومت فشاری یک یا دو نمونه بیش از ۱۵ درصد با میانگین مقاومت فشاری شش نمونه اختلاف داشته باشد، نتایج آن دو نمونه را حذف کنید و از مقاومت فشاری نمونه‌های باقی مانده میانگین بگیرید. در مواردی که مقاومت فشاری سه یا بیشتر از سه نمونه، بیش از ۱۵ درصد از میانگین نتایج اختلاف داشته باشد، نتایج را کنار بگذارید و آزمون را تکرار کنید.

## ۱۲ چگالی

### ۱-۱۲ اهمیت و کاربرد

این روش آزمون، برای تعیین چگالی بتن گچی قالب گیری شده و مطابقت آن با ویژگی استاندارد به کار می‌رود. ارتباط بین این روش آزمون و عملکرد در زمان بهره برداری مشخص نشده است.

### ۲-۱۲ دستگاه

### ۱-۲-۱۲ ترازو

ترازو با قابلیت توزین حداقل ۱۵۰۰ گرم و با دقت یک گرم.

## ۳-۱۲ روش انجام آزمون

چگالی بتن گچی را با توزین شش نمونه مکعبی خشک و سپس خنک شده (مطابق بند ۱۱-۳-۴) با دقت یک گرم، تعیین کنید.

#### **۴-۱۲ محاسبه**

چگالی را با ضرب کردن وزن کل شش نمونه مکعبی در عدد  $۰,۰۷۹۴$  محاسبه کنید.

#### **۵-۱۲ گزارش**

چگالی را بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب و با تقریب  $۱۰$  کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کنید.

## **پیوست الف**

### **(اطلاعاتی)**

#### **الک کردن گچ و فرآورده های گچی به روش شستشو با الکل**

### **الف-۱ هدف**

در این پیوست، آزمون الک کردن گچ و فرآورده های گچی ریزدانه با استفاده از روش شستشو با الکل، ارائه شده است.

### **الف-۲ اهمیت و کابرد**

الک کردن گچ خشک از طریق یک الک با چشمی ریز غیرعملی است و آب را نیز به عنوان یک ماده شستشو بدون ایجاد خطاهای ناشی از حل شدن و هیدراته شدن، نمی توان مورد استفاده قرار داد. این روش هنگامی به کار می رود که به سفارش درخواست کننده، تعیین میزان نرمی گچ از طریق الک های ریز مدنظر باشد.

### **الف-۳ دستگاه**

#### **الف-۳-۱ الک ها، مطابق ویژگی های بند ۳-۲.**

#### **الف-۳-۲ دستگاه الک کن مکانیکی.**

**الف-۳-۳ ظرف، با قطری حداقل ۵۰ میلی متر بیشتر از قطر الک ها و عمقی حداقل ۷۵ میلی متر بیشتر از ارتفاع الک ها.**

#### **الف-۳-۴ ترازو،**

ترازو با قابلیت خوانش با دقت ۱٪ گرم.

### **الف-۴ مواد**

**الف-۴-۱ الک ایزوپروپیل ۹۹ درصد. این الک را می توان بعد از صاف کردن دوباره مورد استفاده قرار داد، مشروط برآنکه قدرت آن زیر ۹۵ درصد افت نکند.**

### **الف-۴-۱-۱ احتیاط**

در زمان استفاده از الک ایزوپروپیل، آن را از آتش دور نگه دارید. سامانه تهویه مناسب فراهم کنید و از استنشاق زیاد بخار آن پرهیز کنید.

## الف-۵ واسنجی و استاندارد کردن

برای روش واسنجیدن دستگاه الک کن مکانیکی، بند ۷-۳-۲ را ببینید.

## الف-۶ روش انجام آزمون

الکل را در یک ظرف (مطابق بند الف-۳-۳) با عمقی که ۵۰ میلی‌متر از ارتفاع الک بیشتر است قراردهید. تقریباً ۵۰ گرم از نمونه را با دقیقه ۱/۰ گرم وزن کنید و روی یک الک ۴۵ میکرون یا الک درشت تر در بالای آن و از جمله الک ۱۵۰ میکرون (نمودار ۱۰۰) بریزید.

الف-۱-۶ الک را داخل الکل تا زمانی که نمونه کاملاً خیس بخورد قراردهید. سپس الک را با حرکت چرخشی از داخل الکل بردارید و بگذارید الکل از نمونه خارج شود و به داخل ظرف برگرد. این عملیات را حداقل هشت بار تکرار کنید تا زمانی که الکل آزادانه از داخل الک عبور کند و نمونه اساساً بدون ریزدانه ها باشد. نمونه باقی مانده روی الک را با ۱۰۰ میلی‌لیتر الکل شفاف و خالص بشویید و سپس زیر الک را با یک پارچه نرم، خشک و بدون پرز تمیز کنید. الک حاوی باقی مانده را در دمای (۴۵±۳) سانتی‌گراد خشک کنید.

الف-۲-۶ الک را روی یک لزاننده مکانیکی به مدت (۱۲۰±۲) ثانیه تکان دهید. در صورت لزوم، برای تعیین همزمان بخش های درشت، بقیه نمونه را پس از خشک کردن و پیش از الک کردن، به الک های درشت تر که به ترتیب روی هم و بالای الک ۴۵ میکرون قرار دارند و از جمله الک ۱۵۰ میکرومتری، منتقل کنید. مواد باقی مانده روی هر الک را با تقریب ۱/۰ گرم وزن کنید.

## الف-۷ محاسبه

درصد باقی مانده از نمونه اصلی روی هر الک و یا رد شده از هر الک را از فرمول های زیر محاسبه کنید:

$$(\frac{B}{A}) \cdot 100 = \text{درصد باقی مانده}$$

$$(\frac{A - B}{A}) \cdot 100 = \text{درصد رد شده}$$

که در آن:

A وزن نمونه اصلی

B وزن نمونه باقی مانده روی الک

## الف-۸ گزارش آزمون

درصد باقی مانده و یا رد شده از هر الک را با تقریب ۱/۰ درصد گزارش کنید.